



Support-Hotline:
Tel. +41 43 500 80 55
support@buildingpoint.ch



FieldLink starten

ERSTELLEN

MESSEN

INSTRUMENT

MEHR

FP029 Reflektierfolie
FP028 Reflektierfolie
FP027 Reflektierfolie
FP015 Reflektierfolie

Instrument verbinden

FP013 Reflektierfolie
FP018 Reflektierfolie
FP002 Reflektierfolie
FP003 Reflektierfolie
FP017 Reflektierfolie
FP004 Reflektierfolie
FP014 Reflektierfolie
FP008 Reflektierfolie
FP035 mini Monitoringprisma
FP010 Reflektierfolie
FP009 Reflektierfolie
FP007 Reflektierfolie
FP005 Reflektierfolie
FP037 Reflektierfolie
FP036 Reflektierfolie
FP034 Reflektierfolie

5 m

Kanal 9

(1-30)

Netzwerk 9

(1-255)


2. Kanal und Netzwerk
von RTS ablesen

1. Instrumenten Typ
auswählen

2. RTS verbinden



VERBINDEN



ERSTELLEN

MESSEN

INSTRUMENT

MEHR

Temperatur 20.0 °C

☒ Luftdruck automatisch erfassen

Luftdruck 720 mmHg

3. Aufstellen

1. Temperatur ± 5 °C

2. Instrumentenneigung
kontrollieren $\pm 00' 10''$

HA: 315° 07' 14.8"

VA: 182° 32' 12.4"

SD: ---

Rx: ---

HD: ---

Hy: ---

VD: ---

Z: ---

Zielachse: -00' 07"

Kippachse: -00' 08"

INSTRUMENT
KALIBRIEREN

Zuletzt: ---


ERSTELLEN


MESSEN


INSTRUMENT


MEHR

VERBINDUNG

AUFSTELLEN


REFERENZHÖHE

INSTRUMENT DREHEN

WERKZEUGE

EINSTELLUNGEN


Aufstellen



3. richtiges Prisma
einstellen

1. Bei Batteriewechsel
JA sonst NEIN

2. Über Fixpunkte
aufstellen



Stabhöhe N/A

2. Zurück zur Karte und
speichern der Auswahl

1. Das richtige Prisma
auswählen

Reflektierende Folie

360 Prisma

360 Cateye

Reflektierende Folie




1. Punkt auswählen

2. Referenzpunkt
anziehen

3. bei Prismen muss
das dritte Symbol
verschwunden sein

4. Messung auslösen



4. Messung auslösen

3. bei Prismen muss
das dritte Symbol
verschwunden sein

2. Referenzpunkt
anziehen

1. nächsten Punkt
auswählen



3. bei Prismen muss
das dritte Symbol
verschwunden sein

2. Kontrolle ob er die
Mitte anzieht

1. dritten Punkt
auswählen,
automatisches drehen

4. Messung auslösen

Öffnen Sie den Joystick und passen Sie ihn an den ausgewählten Punkt an (falls erforderlich).

XY Position innerhalb: ---

Z Position innerhalb: ---

ANWENDEN

☐ Gerätestandpunkt speichern



1. Kontrolle der Genauigkeit Lage/Höhe

2. Stationierung anwenden

ANWENDEN

- ☒ Punkt verwenden
- ☐ Abweichungen anzeigen
- ☐ Durchgänge messen

XY Position innerhalb: 0.001 m
Z Position innerhalb: 0.001 m

☐ Gerätestandpunkt speichern

ERSTELLEN

MESSEN

INSTRUMENT

MEHR

1. Messen

ABSTECKEN

2. Abstecken

ERFASSEN


WANDDURCHBRUCH

OBERFLÄCHE

HÖHE ABSTECKEN


POLYGONZUG

EINSTELLUNGEN



1. Das Prisma
wechseln

Vers: 0.000 m



ERSTELLEN

MESSEN

INSTRUMENT

MEHR

Stabhöhe 2.000 m

2. Zurück zur Karte und
speichern der Auswahl

2. Stabhöhe anpassen


1. Das richtige Prisma
auswählen

Reflektierende Folie

360 Prisma

360 Cateye

360 Prisma



Absteckmodus
auswählen und Prisma
anziehen