

Referenzpunkte Beispiel.csv						
NAME	X(m)	Y(m)	Z(m)	DESC	LAYER	
101	2656502.579	1233040.887	537.632	Reflektierfolie	_BFP	
380	2656650.247	1232971.778	538.953	Reflektierfolie	_BFP	
401	2656448.209	1232877.571	544.002	Reflektierfolie	_BFP	
410	2656361.824	1232841.239	544.091	Reflektierfolie	_BFP	
386	2656591.761	1232944.519	538.936	Reflektierfolie	_BFP	
404	2656618.810	1232869.462	539.868	Reflektierfolie	_BFP	
373	2656393.964	1232983.002	541.055	Reflektierfolie	_BFP	
357	2656497.203	1233049.990	537.143	Reflektierfolie	_BFP	
347	2656370.075	1233104.938	536.154	Reflektierfolie	_BFP	
381	2656575.537	1232971.373	538.455	Reflektierfolie	_BFP	
372	2656427.729	1232999.930	537.840	Reflektierfolie	_BFP	
405	2656557.586	1232865.061	539.913	Reflektierfolie	_BFP	
375	2656562.385	1232978.950	538.425	Reflektierfolie	_BFP	
400	2656496.773	1232879.492	540.920	Reflektierfolie	_BFP	
353	2656636.381	1233086.630	537.424	Reflektierfolie	_BFP	
100	2656489.521	1233046.330	537.645	Reflektierfolie	_BFP	
367	2656444.757	1233018.647	537.397	Reflektierfolie	_BFP	

Die Datei mit den Referenzpunkten muss folgender massen aussehen, um es in FieldLink importieren zu können.

- Die Spalten müssen mit ; (Semikolon) getrennt sein
- Beschreibung und Layer der Punkte ist Optional

NAME
Zwingend

Der Name muss ein Eindeutiger Wert sein!

X (m)
Zwingend

Die X Koordniat e des Punktes in Meter

Y (m)
Zwingend

Die Y Koordniat e des Punktes in Meter

Z (m)
Zwingend

Die Z Koordinate / Höhenwert des Punktes in Meter

DESC
Optional

Eine Beschreibung des Punktes wie z.B. Reklektierfolie, Prisma

LAYER
Optional

Der Layer auf dem der Punkt sein wird


ERSTELLEN


MESSEN


SCAN


INSTRUMENT


MEHR

1. Mehr

2. Projekte

KARTE

PROJEKTE

BERICHTE

TRIMBLE CONNECT

ÜBER

MINIMIEREN

BEENDEN


ERSTELLEN


MESSEN


SCAN


INSTRUMENT


MEHR

PROJEKTE

1. Import

VERWALTEN

KONVERTIEREN

IMPORT

EXPORT

EINSTELLUNGEN



ERSTELLEN



MESSEN



SCAN



INSTRUMENT



MEHR

D:\

D:\



Referenzpunkte Beispiel

CSV

1007 B

02.02.2024

1. Speicherort
auswählen

2. Datei
auswählen

3. Import
drücken

IMPORT

Sortieren nach

Name



Alle Punkte ▲

Filtern

☐ Enthält☒ Layer aus CSV-Datei

1. Wenn
die Referenzpunkt-Datei
Layer und beschreibungen
enthält diesen Hacken
aktivieren

Layer 0

2. Wenn keine Layer in Datei, hier einen
Layer geben, wenn gewünscht
oder bestehenden auswählen

3. Import
drücken

IMPORT

Sortieren nach

Name ▲

ERSTELLEN

MESSEN

SCAN

INSTRUMENT

MEHR

D:\

D:\



Referenzpunkte Beispiel

CSV

1007 B

02.02.2024



1. FieldLink bestätigt
die Importierten
Punkte



17 Punkte wurden importiert



AUSWÄHLEN

Sortieren nach

Name





347
● Reflektierfolie
536.154 m

353
● Reflektierfolie
537.424 m

357
● Reflektierfolie
537.632 m

367
● Reflektierfolie
537.397 m

372
● Reflektierfolie
537.840 m

373
● Reflektierfolie
541.055 m

375
● Reflektierfolie
538.455 m

380
● Reflektierfolie
538.953 m

386
● Reflektierfolie
538.936 m

401
● Reflektierfolie
544.002 m

400
● Reflektierfolie
540.920 m

405
● Reflektierfolie
539.913 m

404
● Reflektierfolie
539.868 m

410
● Reflektierfolie
544.091 m

50 m

Auf der Karte
erscheinen nun die
Punkte

