



Controller




SX10 / SX12

Nicht verbunden



Empfänger



EM150

1. Optisch u.
Scannen

Verbindung herstellen

Optisch u.
Scannen

Trimble Ri

Installation Manager unterstützt zurzeit die Aktualisierung von Firmware und von Optionen bei folgenden Geräten:

- **Trimble Ri Total Station**

Sicherstellen, dass ein einzelner unterstützter Totalstation angeschlossen ist, und "Verbinden" wählen...

Hinweis: Zum Herunterladen von Firmware zur späteren Verwendung rechts oben auf die Download-Schaltfläche klicken.



Zubehör



X7

2. Richtiges
Instrument
auswählen

3. Instrument IMMER mit Kabel
verbinden



X9



X12

4/5. Verbinden und
dann Installieren



Info



Hilfe



Verbinden